



### Merkmale

- Hart Modellierwachs
- Gut formbar am Körpertemperatur
- Klebt nicht
- nicht körnig
- Stark

## Wachs Modellierwachs Hart

Dieses Wachs ist für die "Wachsausschmelzverfahren" geeignet.

### Beschreibung

Unser Modellierwachs wurde speziell für den Kunstsektor und Skulpturen entworfen. Das Wachs lässt sich ideal mit der Hand formen oder mit Werkzeugen bearbeiten. Das Modellierwachs klebt nicht und ist weder körnig noch fettig. Aufgrund seiner Belastbarkeit wird das Wachs sich beim Entformen oder bei der Lagerung nicht oder kaum verformen.

### Technische Daten

Schmelzpunkt	70 ° C
Ideal Verarbeitungstemperatur	30-40 ° C
Farbe	Bronze

### Verarbeitung

Auf Wunsch teilen Sie das Wachs in kleinere Stücke. Um das Wachs leichter kneten zu können, legen Sie es in den Ofen bei (maximal) 40 °C. Gegebenenfalls kann das Wachs auch unter eine warme Lampe oder neben eine Heizquelle gelegt werden. Achten Sie darauf, dass die Temperatur beim Erwärmen nicht zu hoch wird, sonst kann das Wachs zu weich oder sogar flüssig werden.

### Spezielle\_hinweise

Vermeiden Sie auf jeden Fall, dass das Wachs auf über 100 °C erwärmt wird. Zu hohe Temperaturen können die Wachseigenschaften dauerhaft beeinflussen.

### Verpackung

Das Modellierwachs wird in Platten zu je 1 kg geliefert.

### Haltbarkeit

Mindestens 5 Jahre.

### Sicherheitsanforderungen

Vermeiden Sie Hautkontakt mit der geschmolzenen (flüssigen) Form der Wachsmasse. Freigesetzte Gase/Rauchpartikel sollten nicht eingeatmet werden.