

SILICONES

and more

Polyester Plamuur Set



Deze 2 componenten polyesterplamuur heeft een snelle uitharding. Ideaal om gaatjes, scheuren en deuken te repareren. Hecht o.a. op ondergronden metalen, polyester en hout.

Toepassingen

- het vullen van scheuren en deuken van carrosseriedelen van non-ferro metalen, verzinkt staal, of polyester.
- herstel van beschadigingen aan boten, surfboarden, etc...

Technische gegevens

Verwerkingstijd/Potlife: 5 minuten

Uithardtijd bij 20°C: 30 minuten

Hardheid: Shore D 70-75

Temperatuur bestendigheid: -30°C tot 115°C

Dichtheid: 1.9 g/cm³

Verwerking

Zorg voor een droge, vet- en stofvrije ondergrond. Verwijder roest. Het schuren van de ondergrond verbetert de aanhechting.

De plamuur, ondergrond en omgevingstemperatuur moet bij verwerking tussen de 10°C en 25°C liggen.

Wij raden aan om op elke ondergrond eerst een hechtingstest te doen.

Voeg 2% B-component in gewicht toe aan de A-component. Zorg voor een grondige menging, maar meng niet langer dan 5 minuten.

Wijk niet af van de beschreven mengverhouding. Iedere afwijking in de mengverhouding zal de uithardingstijd en de uiteindelijke mechanische eigenschappen verstoren.

Breng het mengsel in een dunne laag aan met een plamuurmes. Breng meerdere lagen aan indien dit noodzakelijk is. Afhankelijk van de omgevingstemperatuur is de plamuur na 20 tot 30 minuten gereed om te schuren.

Na het uitharden is de plamuur gereed om te bewerken. (schuren, boren, verven)

Reinigen: niet uitgeharte plamuur kun je verwijderen met aceton. Uitgeharte plamuur kan mechanisch verwijderd worden.

Houdbaarheid

Ten minste 12 maanden houdbaar, indien koel, droog en ongeopend bewaard in een omgeving tussen 10°C en 25°C.

Veiligheidseisen

Brandgevaar bij verwarming.

Bij verwarming ontvlambare vloeistof en damp. Gebruik geen hittebron in combinatie met dit product.

Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken.

Werk in een goed geventileerde ruimte.

Vermijd contact en draag beschermende kleding, handschoenen en oogbescherming.

Voorwaarden voor veilige opslag:

Opslagtemperatuur: 5°C - 25°C. Op een koele plaats bewaren. Beschermen tegen directe zonnestralen.

Op een droge en een goed geventileerde plaats bewaren.

Vermijd contact en draag beschermende kleding, handschoenen en oogbescherming.

Kenmerken

- gemakkelijk te verwerken
- snel hardend
- uitstekende hechting op diverse materialen
- blijft flexibel

Gebruik/Doe:

